

Zeichenaufgabe

Zweck der Zeichenaufgabe: Üben im Zeichnen und Bemaßen von Bohrungen und Langlöchern.


1. Zeichne auf ein Zeichenblatt (Größe A4) den Tragwinkel aus Stahlblech in Vorder- und Seitenansicht sowie Draufsicht im Maßstab 1 : 1!

2. Zeichne an den Stellen a bis c Löcher und Langlöcher mit folgenden Abmessungen:

a ... $\varnothing 6,4$, b ... $\varnothing 4,5$, c ... $\varnothing 3,2$.

3. Bemaße das Werkstück vollständig!

Notizen:



Stück	Benennung		1	Teil	Norm Nr. Zeichng.-Nr.	Werkstoff	Rohmaße od. Modell Nr.	Bemerkung
	Tag	Name						
Gez.								
Gepr.								
Norm gepr.								
Maßstab	1:1				Einsatz für:			
Allgemeintoleranzen	Tragwinkel				Ersetzt durch:			