

Zeichenaufgabe

Zweck der Zeichenaufgabe: Übung und Anwendung von Schnittdarstellungen (Vollschnitt und Halbschnitt) bei Drehkörpern.


Die Drehkörper in der Zeichenaufgabe sind ungeschnitten (in voller Ansicht) dargestellt, die Bohrungen strichliert eingezeichnet.

Zeichne die Drehkörper in Schnittdarstellung, je nach der Werkstückform im Vollschnitt oder Halbschnitt!


- 1. Skizzieren:** Von den Drehkörpern (zylindrischen Hohlkörpern) sind Freihandskizzen in den jeweiligen Schnittdarstellungen anzufertigen und zu bemaßen.
- 2. Reinzeichnung:** Zeichne auf ein Zeichenblatt (Größe A4) die Drehkörper in natürlicher Größe in Schnittdarstellung (Vollschnitt und Halbschnitt)!
- 3. Bemaße die Werkstücke!**

Notizen:

1



2



			2				
			1				
Stück	Benennung		Teil	Norm Nr. Zeichng.-Nr.	Werkstoff	Rohmaße od. Modell Nr.	Bemerkung
	Tag	Name					
Gez.							
Gepr.							
Norm gepr.							
Maßstab	1:1						
Allgemein- toleranzen							
Zylindrische Hohlkörper			Ersatz für:				
			Ersetzt durch:				